


音別発電所 2号機 概要図



※原因箇所については、現在特定できておりません。今後の点検により確認いたします。