


奈井江発電所 2号機の概要図



※蒸気漏洩箇所については、現時点で特定できておりませんので、ボイラー内部の点検により確認いたします。