

伊達発電所 2号機の概要図

< 損傷状況 (ボイラー左側の蒸発管) >

