


苫東厚真発電所 4号機 ボイラーの概要図



※蒸気漏洩箇所については、現在特定できておりません。
今後のボイラー内部の点検により確認いたします。