


設備被害状況

■送電線（66kV紋別東線、66kV紋別線）設備被害箇所



■倒木により断線した送電線（66kV紋別線）復旧作業の様子（12月25日）

