


【苫東厚真発電所の被害・復旧状況を公開しました】（9月20日掲載）

本日（9/20）、報道関係者の皆さまに苫東厚真発電所を公開し、地震により被害を受けたボイラーやタービンなどの被害・復旧状況をご覧いただきました。

当社は引き続き、苫東厚真発電所 2 号機および 4 号機の早期復旧を目指してまいります。



4号機のタービン前



設備の状況をご説明



1・2号機タービン建屋



発電所全体についてご説明