


苫小牧発電所 1号機 冷却水漏洩箇所の概要図



<漏洩箇所詳細>

