


# 奈井江発電所 1号機 ボイラーの概要図



## < 損傷箇所 (過熱器管) 概要 >

