



伊達発電所 1号機 ボイラーの概要図



< 損傷箇所 (節炭器管) 概要 >



破孔管 (節炭器下部)